

MTコネクタ用ワンタッチアダプタ 取扱説明書

- ご使用の前に本取り扱い説明書をよくお読み下さい。
- 本取り扱い説明書は、製品のそばなどいつもお手元においてお使い下さい。

1. 説明

本品はMTコネクタを接続する際に用いるアダプタです。

2. 構成


名称	数量	備考
MTアダプタ用ホルダー	1個	
簡易MTアダプタ	1個	
把持部材付き勸合ピン	2個	予備：1個
取扱説明書	1部	本書



MTアダプタ用ホルダー



簡易MTアダプタ



把持部材付き勸合ピン

⚠ 注意： 把持部材付き勸合ピンのプラスチック製連結部品の取り扱いは、壊さないようにやさしく取り扱ってください。

3. 使用方法

ホルダーへのMTコネクタセット方法


- 1) MTコネクタを清掃する。
- 2) 把持部材付き勸合ピンをMTコネクタに挿入する。




- 3) MTコネクタ先端にグリスを塗布する。



- 4) 把持部材付き勸合ピンを取り付けたMTコネクタを簡易アダプタ挿入する。
※ クリップの向きは、上下どちらでも構いません。




- 5) MTコネクタのトレーサーを上にして、MTアダプタ用ホルダーにセットする。



MTコネクタ接続方法

- 1) クリップを開き、ゴムブーツを外す。




- 2) トレーサーを合わせてMTコネクタを挿入し、クリップを閉じる。




MTコネクタ清掃方法


- 1) MTアダプタ用ホルダーから簡易MTアダプタを取り外す。



- 2) 簡易アダプタから把持部材付き勘合ピンを取り付けたMTコネクタを取り外す。




- 3) ピンを押し、端面からピンを凹ました状態で、MTコネクタを清掃する。




- 4) 把持部材を押して、端面からピンを出した状態で、MTコネクタ先端にグリスを塗布する。



- 5) 把持部材付き勘合ピンを取り付けたMTコネクタを簡易アダプタ挿入する。



- 6) MTアダプタ用ホルダーにセットする。



お問合せ先

株式会社 正電成和

土気工場

〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台2丁目10-4

TEL: 043-226-5711 FAX: 043-226-5715