

# 故障修理支援ツール LBT-102 オプション

## 1、レインジャケット

新型

- ◆型番:LBT-102-004
- ◆急な雨でも使用可能  
(IPX1相当)



## 2、FAS測定キット

新型

- ◆型番:LBT-102-003
- ◆SC-FAS(ソケット)、SC-FAS(プラグ):各1本
- ◆コード長:約10m
- ◆FASコネクタ設備より測定可能
- ◆FASコネクタの組立状態の確認可能



## 3、ソフトケース

- ◆型番:LBT-102-001
- ◆サイズ:175(H)×233(W)×165(D)mm
- ◆本体、コード等の収納



## 4、ショルダーベルト

- ◆型番:LBT-102-002
- ◆ベルト長:約1400mm(調整可能)
- ◆バックルによる簡単着脱



## 5、FITELCLEAN (古河電工製品)

- ◆型番:FTCN-E3(適用コネクタ:SC、FC、ST、E2000)
- ◆コネクタ及び、測定端の清掃に使用



## レインジャケット

新型

レインジャケット取付方法



①レインジャケットにLBT-102を入れる

②マジックテープで固定し完了

レインジャケット使用例



測定端末を挿入



コード部をジャケットで覆う




レインジャケット装着時  
USB、電源コードの挿抜も可能

## FAS測定キット


新型

FAS測定キット使用例



FAS測定キット使用時の測定波形例

接続点が分離できている状態




コネクタ

・FAS測定キットを使用することにより  
接続点状態確認が可能

FAS測定キット使用なしの波形例

接続点が重なっている状態



コネクタ

・SC-FASコードを使用しない場合  
SC-FAS部が重なるため測定不能

お問い合わせ先

株式会社成和技研 営業部  
〒141-0031  
東京都品川区西五反田5丁目23-8  
TEL : (03) 3493-1184  
FAX : (03) 3493-1528  
HP : <http://www.seiwagiken.co.jp/>