

成技資24100

2024/12/20

故障修理支援ツールLBT-103 ファームウェアアップデートのご案内

株式会社 正電成和

1. はじめに

平素より弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

この度、故障修理支援ツールLBT-103（以下LBT-103）のファームウェアに以下の改良を加えましたので、ご案内申し上げます。

2. ファームウェア改良点

現在のファームウェアバージョン： Ver1.02

新しいファームウェアバージョン： Ver1.03

【改良点】

LBT-103をWiFiルータ経由で公衆回線に接続した際、稀に本体がフリーズする等接続状態が不安定になる事象が確認されました。

この事象を回避するための改良を加えました。

なお本変更による仕様、付属品（取扱説明書）等の変更はございません。

3. バージョンアップ作業方法

成技資24098 故障修理支援ツールLBT-103ファームウェア「LBT103 R103.YMC」アップデート作業手順書をご参照ください。